ПОРЯДОК ПРИЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ПОВЕРКУ

На основании Приказа №2510 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

СИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТСЯ В ПОВЕРКУ:

1. С эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа средств измерений и входящими в комплект средства измерений согласно Описания типа;

2. Очищенными от загрязнений и консервационных смазок;

3. С дополнительными устройствами, входящими в комплект средств измерений и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки (см. Описание типа);

4. СИ, предъявляемые в поверку, должны быть точно идентифицированы. В случае отсутствия маркировки о годе выпуска, изготовителе, заводском номере при сдаче СИ необходимо предъявить паспорт. При отсутствии паспорта информация может быть предоставлена в письме на бланке организации.

СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ БЕЗ ЗАВОДСКИХ НОМЕРОВ, НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И/ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НЕ ОЧИЩЕННЫМИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЯВНЫЕ ВНЕШНИЕ ДЕФЕКТЫ, РАЗБИТЫЕ СТЕКЛА, ТРЕЩИНЫ В КОРПУСЕ И Т.П. В РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮТЯ!

Начальник МС ООО «Ритмейк» Виленская О.Н.